

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В
ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Слідче управління

вул. Вілсова, 1, м. Сєвєродонецьк, Луганська область
(адреса для листування- вул. Філософська, 39А, м. Дніпро,
Дніпропетровська область, 49006)
suekn@lg.police.gov.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну раніше повідомленої підозри

місто Дніпро

«16» травня 2024 року

Слідчий СУ ГУНП в Луганській області старший лейтенант поліції Околотенко Дмитро Сергійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за об'єднанням № 12023130000001113 від 06.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 367 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для зміни раніше повідомленої підозри, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Козловського Євгенія Володимировича,
14.07.1988 року народження, уродженця
сmt. Новоайдар Щастинського району
Луганської області, громадянина України,
зарєєстрованого та фактично проживаючого за
адресою: вул. Великий шлях, 163,
сmt. Новоайдар Щастинського району
Луганської області, -

про зміну раніше повідомленої підозри від 29.03.2023 за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно майнову шкоду в особливо великому розмірі, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу за №40к-04\2Щ від 24.10.2016 Козловського Є.В. призначено на посаду майстра виробничої дільниці II групи Новоайдарської майстерської виробничої дільниці з ремонту ПЛ.

Посадовою інструкцією ПІ-22-134 майстра виробничої дільниці ІІ групи експлуатаційної бригади Новоайдарської дільниці Щастинського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» передбачено:

1. Загальні положення:

1.1. Дана посадова інструкція встановлює і закріплює функції, права, взаємовідносини і відповідальність майстра виробничої дільниці ІІ групи експлуатаційної бригади Новоайдарської дільниці Щастинського району електричних мереж ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання»

1.3. Безпосереднім керівником майстра дільниці є Начальник Новоайдарської дільниці.

1.5. Основними завданнями майстра дільниці є: керування майстерськими експлуатаційними бригадами Новоайдарської дільниці.

2. Завдання та обов'язки:

2.1.2 Забезпечує виконання у визначені терміни ремонтних та експлуатаційних робіт, раціональне використання матеріалів, палива, транспорту і механізмів.

2.1.3 Організовує виконання річних і місячних планів експлуатаційних і ремонтних робіт закріплених за ділянкою електричних мереж:

— перевіряє якість виконання робіт, бере участь у прийманні закінчених робіт з капітального ремонту та технічного обслуговування;

— складає відомості оцінки технічного стану обладнання розподільних мереж 10-0,4 кВ та дефектних актів на ремонтні роботи;

— складає річні і перспективні графіки ремонтів, технічного обслуговування, профілактичних перевірок, випробувань, оглядів;

— проводить інженерні огляди, складає акти загально технічних оглядів будівель і споруд;

— веде технічну документацію у відповідність до Методичних вказівок по організації системи експлуатаційного обслуговування;

— здійснює коригування поопорних схем ПЛ 0,4-6,10 кВ;

2.1.14 Забезпечує виконання в установлені строки розпорядчих документів і приписів, що стосуються діяльності ввіреної ділянки.

2.2 Інші обов'язки майстер дільниці зобов'язаний:

2.2.1 Переглядати щоденні записи в журналах аварійних дефектів про стан ПЛ 0,4-10 кВ, журнал зауважень з ОП і видавати завдання на усунення дефектів, несправностей, порушень.

2.2.14 Вести технічну документацію (паспорта) енергооб'єктів, закріплених територіально за майстерською дільницею з метою правильності та своєчасності відображення результатів виконання експлуатаційних робіт, випробувань та вимірювань.

2.2.23 Вести технічну документацію по ВЛ 0,4-6-10кВ згідно затвердженого переліку.

2.2.24 Забезпечувати справність і нормальну роботу електричних мереж, електрообладнання та негайно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, які можуть спричинити пожежу або стати причиною пожежі.

2.2.25 Щомісяця до 22 числа подавати заповнений план-звіт виконаних робіт з поточного та капітального ремонту за місяць, а так саме:

— акти прийому-здачі відремонтованих електроустановок;

2.2.26 Складати багаторічні, річні, місячні плани з експлуатації та ремонту закріплених за ним обладнання 0,4-6-10 кВ.

3. Майстер дільниці має право:

3.1. Давати завдання по роботі підлеглому персоналу і вимагати якісного та своєчасного їх виконання.

3.2. Вимагати від підлеглого персоналу неухильного виконання правил внутрішнього розподілу, ПТЕ, ПБЕЕ, ППБ, виробничих, посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки.

3.3. Відстороняти від роботи осіб, які погіршують трудову і виробничу дисципліну, правила безпечної експлуатації електроустановок, вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, а також не пройшли медогляд.

3.4. Вносити керівництву РЕМ пропозиції щодо поліпшення роботи ділянки, поліпшення стану охорони праці в розподільних мережах 0,4-6-10 кВ закріплених за ділянкою.

3.5. Вносити пропозиції про присвоєння розрядів працівниками ділянки, брати участь у тарифікації робіт і присвоєння кваліфікаційних розрядів працівниками ділянки.

3.6. Давати пропозиції керівництву району електричних мереж про заохочення або накладання стягнень на персонал ділянки за упушення в роботі згідно установчого порядку. вносити пропозиції про заохочення підпорядкованих працівників за активну участь та ініціативу у виконанні заходів щодо підвищення безпеки і поліпшенню умов праці.

3.7. Вимагати від керівництва РЕМ забезпечення необхідними матеріалами, транспортом, інструментом, пристосуваннями для виконання завдань і плану капремонту і технічного обслуговування, проведення випробувань і вимірювань.

3.8. Підписувати документи, що стосуються діяльності ділянки і протоколи обстеження обладнання.

3.9. Отримувати від працівників РЕМ інформацію і документи необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій.

3.10. Користуватися оргтехнікою, комп'ютерним обладнанням, засобами зв'язку та автотранспортом для виконання своїх посадових обов'язків.

Згідно до наказу за №31 від 26.06.2015 «Про закріплення обслуговування мереж» здійснено прийняття на баланс Щастинським РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» лінії ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-3410, яка розташована по вул. Гагаріна, с. Кряківка Щастинського району Луганської області. Відповідального за лінію ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-3410 було призначено майстра виробничої дільниці II групи експлуатаційної бригади Новоайдарської дільниці Щастинського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» Козловського Є.В.

В період часу з 2018 року по 2020 рік Козловський Є.В., проявляючи кримінальну протиправну недбалість, тобто не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, будучи відповідальним за технічний стан лінії ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-3410, в порушення IV розділу п.п.1, 1,1, 1.3, 1.4, 1,8, 1,15, 1.18,

1.20 «Правил пожежної безпеки в Україні», затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 за № 1417, вимог посадової інструкції майстра виробничої дільниці II групи експлуатаційної бригади Новоайдарської дільниці Щастинського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», положень п.п. 2.4.18, 2.4.21 Правил улаштування електроустановок, п.п. 2.1.6, 2.1.9, 2.1.13, 3.2.2.1, 3.4.17, 3.5.7, 3.5.9, 4.3.1.8, додатку 1, додатку 2 ГKD 34.20.503-97 «Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ», п.п. 12.7.16, 12.7.19 ГKD 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація станцій і мереж. Правила», п. 5.1, додатку В.1 СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 «Нормативний документ. Настанова. Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі», не забезпечив виконання ремонтних та експлуатаційних робіт лінії; не організував виконання в повному обсязі річних місячних планів експлуатаційних і ремонтних робіт на лінії; не перевіряв якість виконаних робіт на лінії ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-3410 після з капітального ремонту у 2018 році та технічного обслуговування взагалі; не склав відомості оцінки технічного стану та дефектних актів на ремонтні роботи лінії ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-3410 починаючи з 2018 року по 2020 рік; не склав перспективні річні графіки ремонтів технічного обслуговування, профілактичних перевірок, випробувань, оглядів лінії ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-3410; не провів жодного інженерного огляду та не склав акту загально технічного огляду ліній будівель, споруд; не забезпечив ведення документації відповідно до Медичних вказівок по організації системи експлуатаційного обслуговування лінії за якою закріплений з 2016 року; не провів аварійно-відновлювальні роботи на ПЛ, хоча знав про фактичний стан лінії, не забезпечив справність і нормальну роботу електричної лінії ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-3410; негайно не вжив заходів до усунення виявлених несправностей, дефектів, які можуть спричинити пожежу або стати причиною пожежі на лінії ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-3410, яка розташована по вул. Гагаріна, поблизу будинку №55с. Кряківка Щастинського району Луганської області, що призвело до виникнення 30.09.2020 близько об 11 годині 19 хвилин тривалого аварійного режиму міжфазного короткого замикання в прогоні опор № 19-№21 та №21- №22 повітряної лінії електропередавання ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-3410, яка розташована по поблизу будинку №55 вул. Гагаріна с. Кряківка Щастинського району Луганської області з виникненням дугоутворення та численними розбризкуванням крапель розплавленого металу (іскор), що спричинило загорання навколишньої сухої трави, яка протяглась від повітряної лінії електропередавання ПЛ-0,4 кВ Л-1, котра розташована біля будинку №55 вул. Гагаріна с. Кряківка Щастинського району Луганської області до вул. Набережній с. Кряківка Щастинського району Луганської області, та завдало потерпілим майнову шкоду в особливому великому розмірі на суму

1 769 267 гривень 32 коп., внаслідок знищення житлових будинків, господарчих споруд і майна постраждалих, а саме:

1) Семеновій Любові Яковлівні, 18.02.1949 року народження, згідно судово - будівельно технічної експертизи було спричинено матеріальну шкоду на суму 453 626 гривень (чотириста п'ятдесят три тисячі шістсот двадцять шість грн.) за знищені під час пожежі житловий будинок та господарчі споруди, які розташовані за адресою: Луганська область, Щастинський район, с. Кряківка, вул. Набережна, 1;

2) Грешишкіній Наталії Іванівні, 03.08.1955 року народження, згідно судово - будівельно технічної експертизи було спричинено матеріальну шкоду 253 167 гривень 00 коп. (двісті п'ятдесят три тисячі сто шістдесят сім грн.) за знищені під час пожежі господарчі споруди, які розташовані за адресою : Луганська область, Щастинський район, с. Кряківка, вул. Набережна, 4;

3) Дримановій Марії Єреміївні, 12.06.1935 року народження, згідно судово - будівельно технічної експертизи було спричинено матеріальну шкоду на суму 355 610 гривень (триста п'ятдесят п'ять тисяч шістсот десять грн. 00 коп.) за знищені під час пожежі житловий будинок та господарчі споруди, які розташовані за адресою : Луганська область, Щастинський район, с. Кряківка, вул. Набережна, 5;

4) Кучерову Анатолію Тимофійовичу, 14.11.1957 року народження, згідно судово - будівельно технічної експертизи було спричинено матеріальну шкоду на суму 514 220 гривень 00 коп (п'ятсот чотирнадцять тисяч двісті двадцять грн.) за знищені під час пожежі житловий будинок та господарчі споруди, які розташовані за адресою : Луганська область, Щастинський район, с. Кряківка, вул. Набережна, 8 та майно яке в ньому знаходилось, згідно судово-товарознавчої експертизи матеріальна шкода становить 11 277, 32 (одинадцять тисяч двісті сімдесят сім гривень тридцять дві коп.);

5) Ланіній Валентині Іванівні, 28.12.1942 року народження, згідно судово - будівельно технічної експертизи було спричинено матеріальну шкоду на суму 181 367 гривень 00 коп (сто вісімдесят одна тисяча триста шістдесят сім грн.00 коп.) за знищені під час пожежі гараж та господарчі споруди, які розташовані за адресою : Луганська область, Щастинський район, с. Кряківка, вул. Набережна, 10;

Згідно висновку комплексної судової пожежно-технічної, електротехнічної експертизи та експертизи з безпеки життєдіяльності від 30.11.2021 технічною причиною виникнення 30.09.2020 тривалого аварійного режиму роботи лінії ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-3410 у вигляді численних міжфазних коротких замикань (металічних та неповних) з дугоутворенням та появою великої кількості і розбризкуванням крапель розплавленого металу (іскор) є неналежний технічний стан, невідповідна організація оглядів, технічного обслуговування та проведення ремонтів повітряної лінії електропередавання ПЛ-0,4 кВ Л-1, що розташована по вул. Гагаріна с. Кряківка Новоайдарського району Луганської області, що не відповідали вимогам та положенням п.п. 2.4.18, 2.4.21 Правил улаштування електроустановок, п.п. 2.1.6, 2.1.9, 2.1.13, 3.2.2.1, 3.4.17, 3.5.7, 3.5.9, 4.3.1.8, додатку 1, додатку 2 ГКД 34.20.503-97 «Методические указания по

организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ», п.п. 12.7.16, 12.7.19 ГKD 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація станцій і мереж. Правила», п. 5.1, додатку В.1 СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 «Нормативний документ. Настанова. Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі». Обставинами, що створили передумови та сприяли з високим ступенем вірогідності настання негативних наслідків виникнення, розвитку та тривалості аварійного режиму роботи лінії електропередавання ПЛ-0,4 кВ Л-1, що розташована по вул. Гагаріна с. Кряківка Щастинського району Луганської області є пориви вітру 15-20 м/с (місцями до 25 м/с) як необхідної умови, що сприяли виникненню явища розхитування проводів, які через неналежний стан лінії почали контактувати, та улаштування захисту лінії в РЩ-0,4кВ КТП-3410, не відповідало вимогам п. 3.1.7 ПУЕ. і є як достатньою умовою розвитку до тривалого аварійного режиму на повітряній лінії електропередавання ПЛ-0,4 кВ Л-1 в прогонах опор № 19 – №21 та №22 – № 21 по вул. Гагаріна с. Кряківка Новоайдарського району Луганської області обумовлений незабезпеченням селективності захисту лінії запобіжниками ПН-2, що встановлені в РЩ-0,4кВ КТП-3410.

У відповідності до ПУЕ таблиця 1.3.42 «Допустимі тривалі струми для неізолюваних проводів за ГОСТ 839-80 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия» допустимий тривалий струм для проводу марки А-35 (алюмінієвий перерізом 35 мм²) розташованого зовні приміщень (просто неба) становить 170А. Короткі замикання проводів на лінії ПЛ-0,4кВ Л-1 з розбризкуванням розплавленого металу (іскріння) продовжувались тривалий час – приблизно 5-6 годин, до моменту знеструмлення лінії.

Згідно висновку комплексної судової пожежно-технічної, електротехнічної експертизи та експертизи з безпеки життєдіяльності від 30.11.2021:

1) осередкова зона пожежі (зона в якій знаходиться місце первинного горіння), знаходиться на узбіччі ґрунтової дороги вулиці Гагаріна, навпроти будинку № 55, на рівні сухої рослинності.

2) розповсюдження полум'я відбувалось за вітром у північно-західному напрямку по лісовому масиву ДП «Новоайдарського ЛМГ та ДП «Северодонецького ЛМГ») з подальшим термічним впливом на житлові будинки і господарські споруди вказаних населених пунктів.

3) джерелом запалювання, що призвело до виникнення пожежі, яка сталася 30.09.2020, є теплова дія крапель розплавленого металу (іскор) внаслідок виникнення аварійного режиму роботи – міжфазного короткого замикання на повітряній лінії електропередавання, що розташована по вул. Гагаріна с. Кряківка, Новоайдарського району, Луганської області, в прогоні опор № 21 – № 19 та № 21 – № 22.

4) з технічної точки зору в причинно-наслідковому зв'язку з досліджуваною подією виникнення 30.09.2020 та розвитку тривалого

аварійного режиму на повітряній лінії електропередавання ПЛ-0,4 кВ Л-1, що розташована по вул. Гагаріна с. Кряківка Новоайдарського району Луганської області, вбачаються дії/бездіяльність майстра Новоайдарської дільниці Щастинського РЕМ Козловського Є.В., що виразилися в недотриманні вимог нормативно-технічних документів щодо утримання в належному технічному стані повітряної лінії, проведення її оглядів та технічного обслуговування в обсязі визначених обсягів робіт у відповідності до Правил улаштування електроустановок, ГКД 34.20.503-97 «Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ», ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація станцій і мереж. Правила», усунення дефектів та несправностей лінії у відповідності до п. 5.1, додатку В.1 СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 «Нормативний документ. Настанова. Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі».

Таким чином, Козловський Євгеній Володимирович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України, а саме в порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Слідчий
старший лейтенант поліції

Дмитро ОКОЛОТЕНКО

«ПОГОДЖЕНО»
Начальник Спеціалізованої
екологічної прокуратури
Луганської обласної прокуратури
«16» травня 2024 року

Анна ФАТЄЄВА